

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	LOS MONTESINOS
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora del Pilar
Dirección	
Coordenadas	38.0267754 -0.7437885
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	<p>La torre campanario está situada en la parte posterior del templo parroquial. Es de planta cuadrada y presenta dos cuerpos. El primero presenta una decoración en las esquinas que imita el efecto de los sillares de piedra. En uno de los laterales presenta unos vanos para iluminar la escalera interior de la torre. En la parte superior de este primer cuerpo tiene un óculo en cada lado. Sobre cada uno hay una ventana con arco de medio punto que está enmarcada por una moldura. El segundo cuerpo está delimitado por una balaustrada y tiene un pequeño templete central con una esfera para el reloj con cubierta de teja a cuatro vertientes y una cruz con veleta.</p> <p>La torre presenta una escalera que recorre su perímetro interior hasta alcanzar, aproximadamente, la altura de los óculos. Desde este tramo la escalera es metálica, al igual que la que permite el acceso hasta el segundo cuerpo.</p>
Campanas	Tiene dos campanas. La más pequeña está dedicada a San José y fue fundida en los talleres de los Portilla, aunque lleve la marca de Manclús (empresa que se limitaba a la instalación de campanas en aquel momento). La mayor está dedicada a la Virgen del Pilar y es del año 1890. Aunque las inscripciones no indiquen el nombre del autor/es la campana podría atribuirse a la fundición de Lorenzo Rosas (o Roses) e Hijos. En primer lugar presenta el mismo tipo de letra que la campana María Joaquina de Bigastro, campana firmada por estos fundidores. También coinciden los motivos con los que componen la cruz, así como las formas de los números del año de fundición. También se la puede relacionar con la campana mayor de la iglesia parroquial de Benejúzar y otras dos situadas en la iglesia de La Marquesa de la misma localidad.
Fotos	8
Toques actuales de campanas	Los toques son automáticos con el repique y volteo de las campanas.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la torre, tanto interior como exterior, es bueno. La campana pequeña tiene un yugo de chapa de hierro que imita el perfil del tradicional valenciano. El de la mayor es de madera y perfil tradicional local. Ambas están mecanizadas con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. También tienen badajo atado y reforzado mediante un cable de seguridad.

Propuestas	El yugo de madera de la campana mayor debe ser conservado. Cualquier futura intervención debe considerar la restauración del yugo y sus piezas. Exclusivamente se podría cambiar por otro de similares proporciones. El yugo de hierro de la campana pequeña se debe renovar por otro de madera que siga el perfil del yugo de la campana mayor.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	31-12-2015

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las Campanas	San José (1)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2000	56	102
Sala de las campanas	Maria del Pilar (2)	ROSAS E HIJOS, LORENZO	1890	77	264

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora del Pilar - LOS MONTESINOS \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (26-06-2026)