

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	PANTICOSA
<b>Edificio</b>	Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Panticosa
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	42.724003 -0.283716
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	Adosada a la cabecera del templo, se eleva un robusto campanario, construido en sillarejo reforzado con sillería en las esquinas y ventanales. El primer cuerpo de la torre, casi ciego, esconde tras él la sacristía, lo que obligó a construir la escalera helicoidal que dio acceso a la primitiva sala de campanas, en una caja desgajada del perímetro del campanario. Sobre la bóveda que cubre la sacristía, se levanta un doble cuerpo de campanas: un primero más antiguo, cuyas troneras fueron parcialmente cegadas cuando, sobre él, se construyó una nueva sala; tal vez por razones estructurales, pero sobre todo para poder instalar entre las antiguas ventanas la escalera de acceso al nuevo campanario. La torre se cubre, finalmente, con un acentuado chapitel de pizarra.
<b>Campanas</b>	El último cuerpo de la torre alberga un conjunto de cuatro bronce, típicamente altoaragonés, en que se reconocen dos campanillos y dos campanas mayores, de tamaño casi idéntico. Las pequeñas son dos campanas pertenecientes, respectivamente, a dos fases bien distintas de la industrialización campanera: la menor, dedicada a San Lorenzo, fue fundida en 1918 en los hornos de la fundición que Ángel Perea regentaba en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, en la estética modernista preponderante; mientras que el campanillo mayor es obra, en 1994, de los Hermanos Portilla. Mucho más interesantes son, sin embargo, las campanas mayores: la mediana fue fundida en 1864 por Ballesteros y Gómez, fundidor cántabro que en estas fechas dejó varias obras en los campanarios del Pirineo aragonés; y la mayor es una bellísima campana de estética barroca, firmada por Quintana en 1777.
<b>Fotos</b>	14
<b>Toques actuales de campanas</b>	Las cuatro campanas cuentan con sendos electromazos para el repique automático, conectados a un ordenador de última generación ubicado en la sacristía.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
<b>Fecha</b>	03-09-2020

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
--------------	---------	----------	---------------	------------------	------

Museo parroquial	<a href="#">Campanillo de salida a misa (0)</a>			8	0
Sala de campanas	<a href="#">San Lorenzo Mártir (1)</a>	<a href="#">PEREA, ÁNGEL</a>	1918	45	53
Sala de campanas	<a href="#">Campana (2)</a>	<a href="#">PORTILLA, HERMANOS</a>	1994	53	86
Sala de campanas	<a href="#">San Miguel y San Juan Bautista (3)</a>	<a href="#">BALLESTEROS Y GÓMEZ</a>	1864	93	466
Sala de campanas	<a href="#">Santa María, San Roque, Santa Helena, Santa Orosia y Santa Bárbara (4)</a>	<a href="#">QUINTANA</a>	1777	94	481

## Relojes

<a href="#">Reloj mecánico (1)</a>	<b>Desaparecido Parado</b>
<b>Fecha de construcción</b>	
<b>Descripción</b>	El reloj, en paradero desconocido, estuvo situado en una caseta elevada en la esquina noroeste de la sala de campanas, de la que a penas queda algún resto.

Información completa: [Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Panticosa - PANTICOSA \(ARAGÓN\)](#)

PDF (20-06-2026)