

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	EL RÀFOL D'ALMÚNIA
Edifici	Parròquia de Sant Francesc de Paula
Direcció	
Coordenades	38.8204311 -0.0528992
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	El campanar està situat a un lateral de la façana principal de l'església parroquial. És de planta quadrada i té tres cossos. El primer combina el mur enlluït amb els carreus als angles i està separat del segon per una motllura. El segon té quatre finestres amb arc de mig punt, de les quals una estava tradicionalment tapiada. Els arcs estan emmarcats per unes motlures. A l'exterior sols hi ha un entaulament i el terrat està delimitat per una balustrada amb pinacles als angles. La torre té una escala interior que permet accedir fins a la sala de les campanes. Just baix d'aquesta hi ha una xicoteta habitació amb la maquinària del rellotge.
Campanes	Té un conjunt de dos campanes. La xicoteta és de l'any 1942 i es va fondre als tallers dels Hermanos Roses de Silla. Està dedicada a la Mare de Déu del Pilar. La major està dedicada al titular del temple parroquial i sembla que es va fondre en 1817. Pels elements que presenta a la seua superfície s'ha atribuït als Roses de Chella.
Fotos	13
Tocs actuals de campanes	Repic i volteig automàtic de les dos campanes. La major toca les hores.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació del campanar és bo. La maquinària del rellotge està situada al seu lloc però no en funcionament. Les dos campanes disposen de truges de ferro de la foneria Manclús i estan mecanitzades amb motors d'impuls i electromalls monofàsics. A més, tenen batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de les campanes ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. Les campanes s'han de baixar del campanar per netejar-les per dins i per fora, canviant les truges de ferro per altres de fusta de perfil tradicional local.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; FEMENIA RIBES, Vicent
Data	11-08-2020

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
--------------	---------	---------	----------	------------------	-----

Sala de campanes	Mare de Déu del Pilar (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1942	64	152
Sala de campanes	Sant Francesc de Paula (2)	ROSES	1817	77	264

Rellotges

Rellotge mecànic (1)	Existent Parat Elèctric
Autor	BLASCO, MANUFACTURAS
Empresa de manteniment	BLASCO, MANUFACTURAS
Data de construcció	1950ca
Descripció	La maquinària està situada a una xicoteta habitació que hi ha baix de la sala de les campanes. A la mostra interior apareix el nom de Manufacturas Blasco. Sembla que durant una intervenció posterior mecanitzaren el remuntatge. No està en funcionament.

Información completa: [Parròquia de Sant Francesc de Paula - EL RÀFOL D'ALMÚNIA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (27-06-2026)