

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	MIÑO DE SAN ESTEBAN
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Martín obispo
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	
<b>Campanas</b>	
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

### Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Torre (lado este, vano derecho - más próximo al norte-)	<a href="#">Santa María</a>		1879	91	286
Torre (lado este, vano izquierdo - más próximo al sur-)	<a href="#">San Martín</a>	<a href="#">PEREA</a>	1967	92	295
Torre (lado oeste, vano derecho - más próximo al norte-)	<a href="#">Jesús, María y José</a>	<a href="#">LOS DIEGOS</a>	1811	51	77
Torre (lado oeste, vano izquierdo - más próximo al sur-)	<a href="#">Santa Bárbara</a>		1822	60	125

Información completa: [Parroquia de San Martín obispo - MIÑO DE SAN ESTEBAN \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (06-07-2026)