

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	BIOKO DEL NORTE
Municipio	MALABO
Edificio	Catedral de Santa Isabel
Dirección	Avenida de la Independencia
Coordenadas	3.7571242691982394 8.782742578440239
Protección	
Descripción	
Campanas	
Fotos	1
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Campana (refundida)			33.5	21

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Campana	CABRILLO MAYOR, JOSÉ			
	Micaela	MANCLÚS, SALVADOR	1961	35.5	25

Información completa: [Catedral de Santa Isabel - MALABO \(BIOKO DEL NORTE\)](#)

PDF (09-07-2026)