

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	REDOVÁN
Edificio	Parroquia de San Miguel Arcángel
Dirección	
Coordenadas	38.1138573 -0.906855
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	<p>La torre campanario de planta cuadrada se encuentra situada junto a la fachada principal del templo. Se divide en tres cuerpos, correspondiendo el segundo al de las campanas, con cuatro vanos. La única decoración con que cuenta son una serie de molduras que sirven de división de los distintos cuerpos. Una cubierta a cuatro aguas remata el campanario, contando esta en su parte más alta con una imagen de San Miguel Arcángel, como protector de la comunidad.</p> <p>Se accede a su interior por medio de una escalera, iluminada mediante diversos vanos. Las ventanas de las campanas cuentan con una barandilla formada mediante arcos de herradura y las que cuentan con campanas están reforzadas mediante una estructura de hierro en su exterior.</p>
Campanas	Cuenta con un conjunto de cuatro campanas, todas ellas posteriores a la Guerra Civil. En 1939 fue encargada la fundición de la grande al fundidor Juan Bta. ROSES de Atzeneta d'Albaida. Esta se rompió apenas dos años más tarde y tuvo que ser refundida, aprovechando para hacer una nueva. Así en 1941 fueron bendecidas las campanas y dedicadas la menor a San Miguel, titular del templo, mientras que la grande a la Virgen de la Salud, patrona de Redován. En 1998 se añade una más pequeña, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús y que aunque cuenta con la marca Valverde es obra de los Hnos. Portilla de Gajano (Santander), correspondiendo la marca a la empresa instaladora. Tras la rotura de la campana grande la fundición PORTILLA ha fundido en 2014 dos campanas: San José y María de la Salud.
Fotos	7
Toques actuales de campanas	Los toques son exclusivamente automáticos.
Conservación, mantenimiento	La fábrica de la torre se encuentra en un buen estado, con algunos pequeños cascotes en el interior y poca suciedad. El conjunto de campanas está instalado con yugos de madera de perfil valenciano y mecanizado con motores de volteo continuo y electromazos, mecanismos que emulan los toques tradicionales y no impiden los manuales.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; ESPADAS MACIÁ, Sandra

Fecha	22-04-2014
--------------	------------

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Maria de la Salud	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1939		268
	Campana	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1930	75	240
	Maria de la Salud (refundida)	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1941	77	268

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las Campanas	San José (1)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2014	48	64
Sala de las Campanas	Sagrado Corazón de Jesús (2)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1998	56	102
Sala de las Campanas	San Miguel (3)	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1941	67	172
Sala de las Campanas	María de la Salud (4)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2014	71	207

Información completa: [Parroquia de San Miguel Arcángel - REDOVÁN \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (07-07-2026)