

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	ALFAFARA
Edifici	Parròquia de la Transfiguració del Senyor
Direcció	
Coordenades	38.7741137 -0.5547402
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	El campanar està situat a un lateral de la façana principal del temple parroquial. És de planta quadrada, construït amb pedra tallada i té tres cossos. El primer cos està dividit en quatre trams de semblant factura i a la cara orientada cap a la façana principal del temple trobem la mostra del rellotge. Una cornisa separa aquest cos del segon o de les campanes. En aquest trobem quatre finestres amb arc de mig punt, una per cada costat, que estan emmarcades per unes pilastres toscanes (dos per cada cara), situades sobre un basament. Sobre aquestes hi ha una cornisa. El tercer cos està format per dos nivells més menuts i amb finestres. El primer té uns aletons en diagonal. Està rematada per una coberta a quatre aigües amb creu i veleta. Té una escala que recorre el seu perímetre interior fins a arribar a la sala de les campanes.
Campanes	Té un conjunt de tres campanes. La més xicoteta va ser fosa l'any 1822 i està dedicada a Santa Cecília. No indica el nom del seu autor, però es podria atribuir al fonedor de Benissoda Domingo Roses Vila, que eixe mateix any va fondre una campana per a Planes i que presenta similituds amb aquesta. La mitjana està dedicada a Santa Maria i va ser fosa als tallers de la foneria Hermanos Portilla. La major està dedicada al titular de la parròquia i data de l'any 1974.
Fotos	18
Tocs actuals de campanes	Les tres campanes voltegen i repiquen automàticament.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació del campanar és bo. De les campanes, la més xicoteta i la major estan mecanitzades amb motor de vol continu i dotades amb truges de ferro de la foneria de Salvador Manclús del Grau de València. La mitjana té una truja nova de fusta de perfil tradicional valencià i està motoritzada amb motor d'impuls. Les tres disposen d'electromalls monofàsics i batalls lligats i reforçats amb cable de seguretat.
Propostes	Cal restaurar la campana gran i la xicoteta. Aquestes s'han de baixar del campanar per netejar-les per dins i per fora, canviant les truges de ferro per altres de fusta de perfil tradicional local. Els motors s'han de canviar per altres d'impuls que permeten el toc manual i imiten la forma tradicional de tocar.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	24-11-2019

Campanes desaparegudes

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
	Diví Salvador (refosa)	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1943		402
campanar	Mitjana (2)	PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA	1882	69	190

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les campanes	Santa Cecília (1)	ROSES VILA, DOMINGO (BENISSODA)	1822	63	145
Sala de les campanes	Santa Maria (2)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2012	64.5	155
Sala de les campanes	Diví Salvador (3)	MANCLÚS, SALVADOR	1974	89	408

Información completa: [Parròquia de la Transfiguració del Senyor - ALFAFARA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (22-06-2026)