

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	VALDEALGORFA
Edificio	Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora
Dirección	C. Iglesia, 1 44594
Coordenadas	40.990700 -0.035055
Protección	Protección BIC declarado.
Descripción	<p>Magnífica torre campanario situada a los pies del templo, en el lado de la Epístola. Tiene un primer cuerpo realizado con buenos sillares y de planta cuadrada, y tres cuerpos superiores de ladrillo y octogonales.</p> <p>En esta torre se observan claras pervivencias del mudéjar. Y, como indica Gonzalo M. Borrás Gualis (1987), "incorpora a la nueva volumetría de sabor clásico romano la honda tradición mudéjar de la ornamentación de ladrillo resaltado".</p> <p>En su construcción participaron varios maestros de obra. El primer cuerpo fue realizado por Juan de Zorita, quien en 1706 cedió a Martín Lozano los trabajos de conclusión de la torre y del templo parroquial. Tal como consta en un documento conservado en el Archivo Histórico de Protocolos de Alcañiz, el 21 de septiembre de 1706, la junta de fábrica de la iglesia y consejo de Valdealgorfa aceptaron la cesión de diversos trabajos por parte de Juan de Zorita en favor de Martín Lozano e Ignacio de Aramburu, pero no liberaron a Juan de Zorita ni a sus fianzas de sus compromisos porque si acaso sucediera el que los dichos Martín Lozano y Ignacio de Aramburu no cumplieran en lo capitulado en los actos que tenemos hechos con dicho Juan de Lorita acerca de dicha fábrica de dicha iglesia y torre, en dicho caso, nos reservamos el poder recurrir al dicho Juan de Lorita y a sus fianzas para que hagan y cumplan por entero todo lo pactado y tratado en la capitulación.</p> <p>En el Archivo Histórico de Protocolos de Alcañiz no se ha hallado ningún otro documento que aluda a la fábrica de esta obra. Pero atendiendo a Pardo y Sastrón, parece ser que esta torre no se concluyó hasta que el 3 de enero de 1743 se contrató a Valero Catalán para ello (obra que debía iniciarse el 29 de septiembre de 1743 y debía concluirse en dos años). De esta torre hace una descripción minuciosa que coincide básicamente con la obra que actualmente se conserva. Todos estos datos los obtuvo de la consulta de la capitulación de compromiso. Según ésta, el trabajo de Valero Catalán se superpondría a un primer cuerpo de cantería obra de Zorita, y consiste básicamente en tres cuerpos de ladrillo y yeso (...) de figura ochavada, formando en los ángulos ocho columnas, el remate o capitel se dispuso que fuera de piedra y se recubrirá de teja vidriada y el remate de plomo.</p> <p>En 1799 se inició el chapitel o remate piramidal de piedra sillar por Melchor Genzor y en 1800 se colocó la cruz de hierro forjado construida por Blas Cabañas. Por tanto, la construcción de esta torre se dilató a lo largo de casi cien años. (Fuente: http://www.fqll.es/catalogo_detalle.php?id=150)</p>
Campanas	
Fotos	37

Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la torre es bueno. Dos de las campanas (la 1 y la 3) están instaladas con yugo de madera de perfil tradicional local. La 1 tiene un cigüeñal para el bandeo y está situada entre la pared y una viga de madera que divide en dos el vano. La 3 está mecanizada con electromazo monofásico. La campana 2 está instalada con un yugo de chapa metálica de Relojes Pallás y mecanizada con electromazo monofásico. Las tres presentan badajo atado. La maquinaria del reloj está situada en una habitación intermedia de la torre y fuera de uso.
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha	26-08-2024

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las Campanas	Jesús, María y José (1)	DE ARGOS, ANTONIO	1788	38	32
Sala de las Campanas	Natividad de Ntra. Sra. (2)	QUINTANA, CAMPANAS	2001	73	225
Sala de las Campanas	Santa María Magdalena (3)	DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)	1939	86	368

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado
Autor	ODOBEY, PAUL ET FILS
Empresa de mantenimiento	BLASCO, MANUFACTURAS
Fecha de construcción	1910ca
Descripción	El antiguo reloj mecánico está situado en el piso inferior al campanario, en su cuarto original. Está parado y en regular estado de conservación. Su autor Paul Odobey, (Morez). Posteriormente la empresa Manufacturas Blasco fue la encargada del mantenimiento, poniendo su nombre en la muestra interior y exterior. Fue sustituido por un reloj electrónico: “MAMIAS Quasimodo”.

Información completa: [Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora - VALDEALGORFA \(ARAGÓN\)](#)

PDF (27-05-2026)