

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	FANZARA
Edificio	Asunción de Nuestra Señora
Dirección	
Coordenadas	40.0189724 -0.3157348
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	
Campanas	"En este Municipio las campanas son todavía una parte importante de la vida cotidiana: nos avisan de la hora y de los acontecimientos religiosos, nos acompañan y convocan, nos avisan y sin ellas no parece el mismo pueblo." AYUNTAMIENTO DE FANZARA (2009) (De la petición de subvenciones a la Generalitat Valenciana)
Fotos	6
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	Buen estado exterior, restaurado y decorado. Remate moderno poco acertado. No hay maquinaria de reloj. Sala de campanas, sucia, con restos de motores cambiados...
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha	27-08-2017

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	La pequeña (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1960ca	39	34
Sala de campanas	Maria de la Asunción (2)	MASSA, ANTONIO (VALENCIA)	1882	78	275
Sala de campanas	San Isidro labrador (3)	MANCLÚS, SALVADOR	1966	81	308

Relojes

<u>Reloj mecánico (1)</u>	0 0 Existente Parado Cabrestante
Fecha de construcción	
Descripción	

Información completa: [Asunción de Nuestra Señora - FANZARA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (23-06-2026)