

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	TOLEDO
Edificio	Parroquia de San Nicolás de Bari
Dirección	
Coordenadas	
Protección	
Descripción	<p>La parroquia de San Nicolás de Bari cuenta con una sobria y esbelta torre de planta cuadrada, construida con ladrillo y mampostería. Mientras que en su primer cuerpo solamente encontramos algunas ventanas que sirven de iluminación a la escalera, el segundo (el cuerpo de las campanas) está abierto por cuatro vanos en forma de arco de medio punto, en la parte inferior de los cuales encontramos decoraciones geométricas hechas con el mismo material que la torre. El campanario está rematado con un chapitel a cuatro aguas.</p> <p>Por otra parte, sobre la fachada principal del templo encontramos una espadaña de una sola ventana rematada con un frontón triangular bordeado por una cornisa.</p>
Campanas	<p>La iglesia cuenta con un total de cinco campanas separadas en dos niveles bien diferenciados, que no han de mezclarse en ningún momento, ni en aquello referente a su ubicación, ni a su uso.</p> <p>Por una parte, en los ventanales de la sala de campanas encontramos las cuatro campanas litúrgicas, que todo y su regular estado de conservación, afortunadamente han conservado hasta hoy su instalación tradicional. Ésta está formada por unos extraordinarios yugos de madera de reducido tamaño (excepto en el caso de la campana menor, que por el espacio sobrante en el vano es más grande), con sus herrajes y fijaciones a la campana originales. Incluso así, al conjunto histórico recientemente se le han instalado electromazos interiores, que impiden cualquier movimiento de las campanas, y por tanto también interpretar el toque tradicional toledano por excelencia, el medio vuelo.</p> <p>Por otra parte, en la espadaña existente sobre la puerta principal de la iglesia encontramos una pequeña campana en desuso, que tuvo probablemente las funciones tradicionales de una campana de señales, es decir, la de hacer los toques diarios más sencillos (como el de misa de feria) y la de avisar a los campaneros de la torre en los momentos de las celebraciones litúrgicas en los que tenían que tocar. La campana, fundida con toda seguridad durante la segunda mitad del siglo XX conserva un yugo metálico de MANCLÚS (de la última etapa de la empresa), provisto de un cigüeñal para el volteo manual desde la base de la espadaña.</p>
Fotos	5
Toques actuales de campanas	Las cuatro campanas repican mediante unos electromazos interiores que impiden cualquier movimiento de estas, y por tanto también el toque tradicional toledano por excelencia, el medio vuelo.

Conservación, mantenimiento	<p>El exterior del campanario se encuentra en un aparente buen estado de conservación, pero por el contrario las campanas y de una manera especial sus yugos se encuentran en un regular estado. Además, los instrumentos se encuentran inmovilizados por unos electromazos interiores que impiden cualquier movimiento de las campanas.</p> <p>Es recomendable que el conjunto sea restaurado con el fin de optimizar su conservación y recuperar sus valores originales. La intervención sobre las cuatro campanas litúrgicas debería comprender la restauración de sus antiguos e interesantes yugos de madera y sus correspondientes herrajes (siempre que ambos cumplan los requisitos de seguridad, substituyendo toda la pieza o parte de ella por una réplica en caso de no cumplirlos), la limpieza de la suciedad acumulada en los bronce para recuperar sus sonidos originales, la restauración o sustitución de los badajos (seguramente antiguos), y si es necesario para su uso regular, la mecanización del conjunto con motores de impulsos y electromazos exteriores, que no sólo interpretan los toques tradicionales, sino que también permiten el toque manual de las campanas.</p> <p>A la campana de señales por su parte se le debería instalar un nuevo yugo de madera preparado para el medio vuelo (de pequeñas dimensiones como en otros casos de la ciudad como la Sinagoga del Tránsito o San Juan de los Reyes entre otros), limpiarla para recuperar su sonido original, cambiar el badajo y electrificarla solamente con un motor de impulsos para hacerla sonar en solitario mediante el medio vuelo en los toques diarios más sencillos, como tradicionalmente le corresponde.</p>
Propuestas	
Autores de la documentación	IVAN SÁNCHEZ MOTA
Fecha	2025

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Campanario	Campana (1)		1876	70	199
Campanario	Campana (2)			80	296
Campanario	Santísimo Sacramento (3)		1750ca	90	422
Campanario	Campana (4)			100	579
Espadaña	Campana de señales (0)		1950ca	36	27

Información completa: [Parroquia de San Nicolás de Bari - TOLEDO \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)