

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BURJASSOT
Edifici	Natividad de Canterería
Direcció	
Coordenades	
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	Campanar d'obra moderna.
Campanes	
Fotos	1
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	
Propostes	
Autors de la documentació	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
Data	04-12-1998

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Interior del temple	Cantereria (2)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1998	43	46
interior del temple	Nativitat (3)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1998	55	96
sala de campanes	Ntra. Sra. dels Desamparats (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1941	41	40

Información completa: [Natividad de Canterería - BURJASSOT \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)