

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BENIFAIÓ
Edifici	Parròquia de Sant Pere Apòstol
Direcció	
Coordenades	39.2861188 -0.4243013
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	Dos torres bessones, la de la dreta és obra moderna de l'aparellador municipal. Les campanes es troben en aquest campanar dret.
Campanes	Al Campanar Dret es troben les set campanes amb que compta la Parròquia, formant dos conjunts diferenciats en us i ubicació. D'aquestes, tres són les horàries, ubicades al terrat de la torre i penjades d'una biga de ferro vertical. La seua fosa seria sufragada per l'Ajuntament de Benifaió, ja que el toc de les hores era tradicionalment de responsabilitat municipal. Al segon cos de la torre estan les quatre campanes litúrgiques. La menor d'elles es dedica als Sants Antoni i Francesc, ja que va ser fosa a expenses dels testaments dels senyors Francisco Andreu i Antonio Rovira. La següent està dedicada a Santa Bàrbara, patrona del poble. Va ser fosa per encàrrec de la família de Mn. José M. Reig, rector de la parròquia abans de la Guerra Civil i martiritzat en 1936. La mitjana està dedicada a Sant Pere, el titular del temple parroquial, mentre que la gran a la Mare de Déu del Pilar. Aquesta dedicació es deu a que en 1940 es va celebrar el XIX centenari de la vinguda de Maria a l'apòstol Sant Jaume en el lloc on actualment es troba la Basílica del Pilar de Zaragoza.
Fotos	37
Tocs actuals de campanes	Com hem comentat, dos de les campanes horàries continuen tocant les hores i els quarts (les dos grans). Per un altra banda les quatre campanes litúrgiques voltegen i repiquen automàticament.
Conservació, manteniment	L'estat exterior dels dos campanars es bo, per contra al seu interior hi ha brutícia, principalment a causa de la caiguda de xicotetes peces de la fàbrica del campanar i de la brutícia dels coloms. Seria recomanable la neteja dels campanars, per garantir la correcta conservació dels mateixos. Les campanes litúrgiques estan en un bon estat, ubicades a les finestres del segon cos del Campanar dret. Compten amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i estan mecanitzades amb motor d'impulsos i electromall, mecanismes que permeten el seu toc manual i imiten la forma tradicional de tocar. De les campanes de les hores, la dels Quarts menor està parada, tot i que conserva la instal·lació tradicional. Les altres dos si que continuen tocant, accionades per una maça exterior que es accionada per un motor. També seria recomanable tornar a posar en funcionament la campana dels Quarts menor, ja que amb un motor es podria resoldre.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; PORTALÉS CERVERÓ, Beatriz

Data	30-10-2014
-------------	------------

Campanes desaparegudes

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de campanes	Sant Pere Apòstol - refosa	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1940	102	614

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les Campanes	Sants Francesc i Antoni (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1940	58	113
Sala de les Campanes	Santa Bàrbera (2)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1940	85	356
Sala de les Campanes	Sant Pere Apòstol (3)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2010	104	651
Sala de les Campanes	Mare de Déu del Pilar (4)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1940	117	927
Terrassa	Quarts menor (A)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1940	48	64
Terrassa	Quarts major (B)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1940	54	91
Terrassa	Campana de les Hores (C)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1940	86	368

Relotges

Relotge mecànic (1)	Existent Parat Elèctric
Autor	BLASCO, MANUFACTURAS

Empresa de manteniment	BLASCO, MANUFACTURAS
Data de construcció	1940
Descripció	La maquinària del rellotge es conserva en una habitació que es situa abans d'arribar a la Sala de les Campanes. Aquesta es conserva, tot i que actualment està parada. Seria adquirida en l'any 1940 per l'Ajuntament de Benifaió, que va encarregar tres campanes per tocar les hores. A la dècada els anys 70 es va mecanitzar el funcionament del mateix, que fins al moment era completament manual.

Información completa: [Parròquia de Sant Pere Apòstol - BENIFAIÓ \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (17-06-2026)