

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	NUÉVALOS
Edificio	Parroquia de San Julián y Santa Basilisa
Dirección	
Coordenadas	41.2121402 -1.7924901
Protección	SIPCA 1-INM-ZAR-020-192-006
Descripción	Ocupa la parte alta de la población dispuesta su cabecera en el borde sur del escarpe rocoso. Se conservan restos de la primitiva iglesia correspondientes a estancias o tramos de nave cubiertos con bóvedas de crucería sencilla. El templo se amplió en el siglo XVIII con una nave de cuatro tramos correspondiendo uno de ellos a la cabecera, que es plana. Están cubiertos por bóvedas de medio cañón con lunetos y separados por arcos de medio punto. Una puerta abierta en la nave del evangelio comunica con una serie de tramos de distinta anchura cubiertos por bóvedas de crucería, estrelladas y otro colindante con la cabecera por una bóveda octogonal. A los pies tiene un pórtico de planta rectangular con tres arcos de acceso de medio punto, construido en ladrillo. Los muros de la iglesia son de ladrillo y tapial con cornisa doble de esquinillas y listeles. La torre se sitúa a la altura de la cabecera, pero lejos de ella, ya que era colateral con las antiguas capillas en su lado norte. Es de planta rectangular con muros de mampostería y cuerpo superior de campanas construido en ladrillo con arcos de medio punto doblados -tres en el lado largo y dos en el corto- entre los cuales se desarrolla una labor ornamental de rombos y esquinillas. SIPCA Iglesia de San Julián (16-07-2015) El elemento patrimonial más interesante del conjunto de la torre y sus campanas es la estructura metálica de un reloj mecánico de herrero, al que faltan todas sus ruedas. Los demás componentes son modernos. En la misma sala del reloj hay una pequeña hornacina, antigua y decorada, utilizada ahora como armario de herramientas, que muy probablemente sirvió en el pasado como capilla de reliquias para esconjurar las tormentas, desde el punto más alto de la población. Igualmente, en la misma sala, en los cuatro rincones, hay una especie de repisas en ángulo, que no hemos sabido interpretar. La torre tiene dos cuerpos superiores, de ladrillo, que parecen añadidos a la antigua torre de tapial del castillo y se encuentra en un pésimo estado de conservación tanto externo como interno, aunque ha sido intervenida en alguno de los niveles interiores sustituyendo los antiguos forjados de troncos por otros de viguetas de hormigón armado. La puerta de acceso de la iglesia a la torre tiene cerradura, y también, lo que es muy habitual, la puerta de acceso al reloj desde la sala de campanas. Este segundo cierre limitaba el acceso al reloj, que era la hora oficial de la población.
Campanas	La campana menor conserva el yugo de madera; la mayor lo tiene de hierro y además falta un pedazo de labio que afecta a su sonoridad.
Fotos	43
Toques actuales de campanas	

Conservación, mantenimiento	La iglesia está en proceso de restauración desde hace años y por tanto cerrada al culto, que se celebra en la ermita de la Virgen de los Alvares. El campanario, ubicado en una torre de tapial del antiguo castillo, se encuentra casi en ruinas.
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	Rey de la Gloria (1)		1855	58.5	116
Sala de campanas	San Julián y Santa Basilisa (2)	QUINTANA, DOMINGO	1931	70	199

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado
Fecha de construcción	1600ca
Descripción	Del antiguo reloj de herrero solamente queda la estructura. Se trata de un elemento de excepcional valor, a pesar de estar incompleto; de los bienes muebles de la torre es sin duda el que tiene mayor valor patrimonial.
Reloj mecánico (2)	Existente Parado Directo al eje con manivela u otro elemento
Autor	BLASCO, MANUFACTURAS
Empresa de mantenimiento	BLASCO, MANUFACTURAS
Fecha de construcción	1960ca

Descripción	El reloj de remontaje manual, y de doble cuerda (movimiento y toque de horas y medias) se encuentra abandonado en la sala del reloj. Curiosamente tiene las pesas remontadas, por lo que podría funcionar, aparentemente. Las trasmisiones del movimiento de agujas y del toque con la campana mayor están desconectadas. En el chasis dice "B". El pequeño reloj de control del mecanismo dice "MANUFACTURAS / BLASCO / ROQUETAS". En la muestra de cristal o esfera, en el círculo central, dice, apenas visible, "MANUFACTURAS / BLASCO ROQUETAS". Esta propaganda exterior no es admisible en un monumento. De valor patrimonial mucho menor que el reloj antiguo, constituye sin embargo un valioso ejemplo de patrimonio industrial.
---------------------------	---

Información completa: [Parroquia de San Julián y Santa Basilisa - NUÉVALOS \(ARAGÓN\)](#)

PDF (01-09-2026)