

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	ARTANA
Edifici	Parròquia de Sant Joan Baptista
Direcció	Plaça de l'Església, 1 12527
Coordenades	39.89140529877626 -0.2570820409373038
Descripció	
Campanes	
Fotos	64
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	En els treballs recents de restauració s'ha utilitzat el suport extern en les campanes petites. Tampoc s'han retirat tots els suports dels motors continus desmuntats, ni la caixa de contactors vella i inutilitzada, ubicada per baix de la sala de campanes.
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Data	31-08-2013

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
espanya	Senyalera (0)	TRAYER, VALENTIN Y HERMANO	1896	50	72
Sala de campanes	Cristina (1)	ROSES ATZENETA	1953	59	119
Sala de campanes	Sant Joan (2)	DE LA VIÑA, JUAN ANTONIO	1733	72	216
Sala de campanes	Sant Miquel (3)	GUILLEM, ANTONIO E HIJO	1828	88	395

Sala de campanes	Cristina, la gran (4)	GUILLEM, ANTONIO BELTRÁN	1799	105	670
------------------	---------------------------------------	--	------	-----	-----

Relotges

Relotge mecànic (1)	Desaparegut Parat
Data de construcció	
Descripció	Relotge mecànic desaparegut. Hi ha l'armari, al peu del campanar, on replegaven les peses, i també un buit en el mur de la sala del rellotge, segurament necessari per remuntar-lo. És com diria Pablo SERRANO, escultor aragonés, la presència de l'absència.

Información completa: [Parròquia de Sant Joan Baptista - ARTANA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (24-05-2025)