

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	BENICÀSSIM
<b>Edifici</b>	Convent de les Oblates del Santíssim Redemptor
<b>Direcció</b>	Carrer Madre Maria Antonia Oviedo, 33 12560
<b>Coordenades</b>	40.05667480744119 0.0769341680810813
<b>Protecció</b>	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Descripció</b>	
<b>Campanes</b>	
<b>Fotos</b>	1
<b>Tocs actuals de campanes</b>	
<b>Conservació, manteniment</b>	
<b>Propostes</b>	
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	22-04-2025

## Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Campanar	<a href="#">Madre Antonia (1)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1970	34	27
Campanar	<a href="#">Sant Vicent (2)</a>		1690	43	46

Información completa: [Convent de les Oblates del Santíssim Redemptor - BENICÀSSIM \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (15-06-2026)