

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	JALISCO
Municipio	ATOTONILCO EL ALTO
Edificio	Parroquia de San Miguel Arcángel
Dirección	C. Garibi Rivera 19, Centro 47750
Coordenadas	20.55080109999999 -102.5080886
Protección	
Descripción	
Campanas	
Fotos	6
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
Fecha	08-02-2025

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Esquila Nuestra Señora de San Juan de los Lagos (refundida)			65	159
	Esquila San José Sánchez del Río (El Niño) (refundida)	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN	1992	65	159
	Esquila Sagrada Familia (refundida)	FUNDICIÓN DE CAMPANAS LA SAGRADA FAMILIA (TIZAPÁN)	1975	78	275
	Campana mayor, Nuestra Señora de Guadalupe (refundida)		1937	160	2372

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
--------------	---------	----------	---------------	------------------	------

	<u>Campana de cuartos menor (A)</u>	<u>HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA"</u>	1905ca		
	<u>Campana de cuartos mayor (B)</u>	<u>HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA"</u>	1905ca		
	<u>Campana de horas (C)</u>	<u>HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA"</u>	1905ca		
	<u>Esquila San José Sánchez del Río (El Niño) (1)</u>		2020	65	159
	<u>Esquila Nuestra Señora de San Juan de los Lagos (2)</u>	<u>FUNDIDORA SAN JUAN DE LAURO ARTEAGA E HIJOS</u>	2024	65	159
	<u>Esquila Sagrada Familia (3)</u>	<u>FUNDIDORA SAN JUAN DE LAURO ARTEAGA E HIJOS</u>	2024	78	275
	<u>Esquila Patriarca San José (4)</u>		1938	98	545
	<u>Esquila Sagrado Corazón de Jesús o de difuntos (5)</u>		1937	104	651
	<u>Esquila San Miguel Arcángel (6)</u>	<u>FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN</u>	1975	105	670
	<u>Campana mayor Nuestra Señora de Guadalupe (7)</u>	<u>FUNDIDORA SAN JUAN DE LAURO ARTEAGA E HIJOS</u>	2024	160	2372

Relojes

<u>Reloj mecánico (1)</u>	Existente Parado Directo al eje con manivela u otro elemento
Autor	<u>HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA"</u>

Empresa de mantenimiento	HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA"
Fecha de construcción	
Descripción	El reloj, junto con sus campanas, fueron fabricados por "La Esmeralda", de Hauser & Zivi, aunque actualmente se encuentra sin funcionar, debido a que le hacen falta piezas a la maquinaria.

Información completa: [Parroquia de San Miguel Arcángel - ATOTONILCO EL ALTO \(JALISCO\)](#)

PDF (16-06-2026)