

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ZAMORA
Edificio	Iglesia de San Antolín
Dirección	
Coordenadas	41.505544 -5.747211
Protección	
Descripción	De su exterior destaca su espadaña, de estilo clasicista, que fue levantada por los canteros Juan de Rubayo y Juan Fernández en 1596. Su porche es mucho más actual, de 1998, conforme a proyecto de Lucas del Teso, para sustituir al antiguo y cobijar su única portada de estilo gótico. WIKIPEDIA (25-04-2018)
Campanas	
Fotos	2
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Esquila, Peregrina (1)	CABRILLO MAYOR, JOSÉ	1949	62	138
Espadaña	Esquila, Concha (2)	CABRILLO MAYOR, JOSÉ	1949	68	182

Información completa: [Iglesia de San Antolín - ZAMORA \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (14-06-2026)