


Inventario de las campanas

Santa María la Mayor - ARANDA DE DUERO (CASTILLA Y LEÓN)


| | |
|---|---|
| Torre | Santa María la Mayor (Referencia:) |
| Población | ARANDA DE DUERO |
|  | |
| Época Construcción | Siglo XIII-XIV |
| Descripción | <p>Torre de tres cuerpos de piedra con arcos pareados acabados en medio punto y de varias arquivoltas, que corresponde en su mayor factura del siglo XIII al XIV. Es lo que queda de una antigua construcción defensiva. La actual iglesia corresponde al siglo XV. En la espadaña del tejado se conserva una campana gótica. El tejado de la torre se remata por una portentosa aguja barroca, situada en medio del tejado y soporta la veleta y la cruz de hierro.</p> <p>El acceso al campanario parte desde un lado del coro de la iglesia, a través de una pequeña puertecilla de metal. Después de ésta, nos encontramos un tramo de escaleras de caracol de piedra. Nada más finalizarlas nos encontramos en el interior de la torre, en el primer piso. Éste piso no presenta ninguna campana. Para acceder a la sala de las campanas hay que ascender por una escalera recta de hierro, así mismo para ascender hasta el interior del tejado, donde se halla el reloj mecánico, muy cerca de la campana gótica de las horas(A)</p> |

Ubicación campanas



17-11-2007

| | |
|------------------------------------|---|
| <p>Toques Actuales</p> | <p><i>Pese al gran conjunto de campanas de esta iglesia, en la actualidad ninguna campana posee ningún toque.</i></p> |
| <p>Toques Tradicionales</p> | |
| <p>Las Campanas</p> | <p><i>Un excelente conjunto enmarca esta torre. Las seis campanas que se encuentran en la sala de campanas, junto con la campana de la espadaña Sur y la campana gótica del reloj. Las seis Campanas que se encuentran en la sala de campanas datan de finales del Siglo XIX, como las tres fechas importantes en la fundición de éstas 1880, 1888 y 1890. En una espadaña situada al lado de la portada Sur de la Iglesia se encuentra la Campana (4). La campana gótica de las horas se encuentra en una espadaña colocada sobre el tejado.</i></p> |
| <p>Reloj</p> | <p><i>Existe un magnífico reloj en desuso, situado en el interior del tejado sobre la sala de campanas. Está dotado de dos pesas de piedra pequeñas: una para la campana gótica y otra para el reloj. Se encuentra bastante sucio, aunque en muy buen estado de conservación. Su péndulo baja hasta la sala de las campanas.</i></p> <p><i>El reloj poseía una esfera que se encontraba en la parte superior de la portada sur, donde se encuentra la campana número (4).</i></p> |



Estado de conservación

Las actuales obras de consolidación y restauración, promovidas por la Junta de Castilla y León, y con una inversión de 146.075,64 €, restaurarán y cerrarán la torre para que no entren las palomas. El conjunto está en general sucio porque no hay ningún sistema de protección contra las palomas, pero en general se encuentra bastante restaurado en toda su totalidad, poniendo en comparación otros campanarios de peor conservación que éste.

La instalación extractora de la calefacción se encuentra colocada junto a la torre, incluso los tubos que sobresalen por el exterior, en el primer piso de la torre se instalaron por dentro hasta continuar en el tejado, donde se halla la chimenea.

Intervenciones

La sala de las campanas y la sala del reloj que se localiza encima de ésta, han sido sustituidas y restauradas. Se han dotado de escaleras de hierro de un tramo (de peldaños) que ascienden desde el primer piso de la torre hasta la sala del reloj (Tercer piso)

Se colocaron dos electromazos internos en las campanas (6) y (5) hacia 1980. Esta instalación se encuentra en desuso porque sus electromazos se encuentran deteriorados y estropeados.

La torre también posee iluminación nocturna, colocada en este mismo año.

Notas

- *Documentación de la torre y las campanas: SANZ PLATERO, Daniel (17-11-2007)*

La ficha del campanario se encontraba ya realizada desde el 22 de Noviembre del año 2005.

Agradezco especialmente a Don Andrés Vicario, párroco de esta parroquia, por su ayuda durante el proceso.

Fecha ficha

19-11-2007

| | |
|--|----------------------|
| Autor ficha | SANZ PLATERO, Daniel |
| <u>Fotos del campanario</u> | |
| <u>Fichas de todas las campanas</u> | |

| Localización | Campana | Fundidor | Año | Diámetro | Peso |
|--------------------------------|--|------------------|--------------|-----------------|-------------|
| Sala de Campanas (Lado Oeste) | “Campanillo Primero de la Sagrada Familia” (1) | | 1891 | 48 | 64 |
| Sala de Campanas (Lado Norte) | “Campanillo Segundo”(2) | <u>FERNÁNDEZ</u> | 1888 | 57 | 107 |
| Sala de Campanas (Lado Oeste) | “Campanillo Tercero” (3) | <u>FERNÁNDEZ</u> | 1888 | 51 | 76 |
| Espadaña de la portada Sur | “Campanillo Cuarto de la Espadaña Sur” (4) | | 1800ca | 60 | 125 |
| Sala de Campanas (Lado Este) | “Santa Bárbara” (5) | <u>FERNÁNDEZ</u> | 1888 | 96 | 512 |
| Sala de Campanas (Lado Norte) | “Sagrada Familia” (6) | | 1880 | 108 | 729 |
| Sala de Campanas (Lado Sur) | “Santa María la Mayor, la Gorda” (7) | <u>FERNÁNDEZ</u> | 1888 | 135 | 1424 |
| Espadaña del Tejado (Lado Sur) | Campana Gótica de las Horas (A) | | Hacia 1400ca | 118 | 951 |

| | |
|-----------------------|---|
| Nombre campana | “Campanillo Primero de la Sagrada Familia” (1) (Referencia:) |
|-----------------------|---|




| | |
|-------------------------------|--|
| Localización | Sala de Campanas (Lado Oeste) |
| Asas | Asas Simples |
| Diámetro | 48 |
| Altura bronce | 59 |
| Borde | 5 |
| Peso aproximado | 64 |
| Año fundición | 1891 |
| Epigrafía tercio | 3 cordones/ " JESUS MARIA Y JOSE AÑO DE 1891" 3 Cordones/ Guirnalda |
| Epigrafía medio | (00) (crucifijo) |
| Epigrafía medio pie | 1 cordón |
| Yugo | Madera |
| Estado de conservación | Sucia a causa de los excrementos de palomos y otras aves. El yugo se encuentra inclinado y en un estado regular de conservación. |
| Mecanismos para tocar | Ninguno. La campana no presenta badajo. |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación |
| Instalación | La instalación es la original. |
| Notas | Documentación: O SANZ PLATERO, Daniel (17-11-2007) |
| Autor | SANZ PLATERO, Daniel |
| Fecha ficha | 19-11-2007 |

| | |
|---------------|---|
| Nombre | "Campanillo Segundo" (2) (Referencia:) |
|---------------|---|

campana


| | |
|-------------------------------|---|
| Localización | Sala de Campanas (Lado Norte) |
| Asas | Asas Simples |
| Diámetro | 57 |
| Altura bronce | 61 |
| Borde | 7 |
| Peso aproximado | 1588 |
| Año fundición | 1888 |
| Fundidor | <u>FERNÁNDEZ</u> |
| Epigrafía tercio | 2 cordones/ " JHS MARIA Y JOSE AÑO 1888" 2 Cordones/ Guirnalda de triángulos |
| Epigrafía medio | (00) (crucifijo) |
| Epigrafía medio pie | 4 cordones |
| Yugo | Dos pequeñas vigas de hierro ajustadas a los lados de las asas. |
| Estado de conservación | Sucia a causa de los excrementos de palomos y otras aves |
| Mecanismos para tocar | Badajo |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. |
| Instalación | La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales. |
| Notas | El badajo es exageradamente largo y pega en el suelo |

| | |
|--------------------|---|
| | Documentación: O SANZ PLATERO, Daniel (17-11-2007) |
| Fecha ficha | 19-11-2005 |

| | |
|--|---|
| Nombre campana | "Campanillo Tercero" (3) (Referencia:) |
|  | |
| Localización | Sala de campanas (Lado Oeste) |
| Asas | Asas simples |
| Diámetro | 51 |
| Altura bronce | 61 |
| Borde | 7 |
| Peso aproximado | 76 |
| Año fundición | 1650 |
| Fundidor | <u>FERNÁNDEZ</u> |
| Epigrafía tercio | 2 cordones / "JHS MARIA Y JOSE AÑO 1888" 2 Cordones/ |
| Epigrafía medio | (00) (Crucifijo) 3 cordones |
| Yugo | Dos pequeñas vigas de hierro ajustadas a los lados de las asas. |
| Estado de conservación | Sucia a causa de los excrementos de palomos y otras aves |
| Instalación | La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales. |
| Mecanismos para tocar | Badajo. |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. |
| Notas | Documentación: O SANZ PLATERO, Daniel (17-11-2007) |
| Autor | SANZ PLATERO, Daniel |

| | |
|--------------------|------------|
| Fecha ficha | 19-11-2005 |
|--------------------|------------|

| | |
|-----------------------|---|
| Nombre campana | "Campanillo Cuarto de la Espadaña Sur" (4) (Referencia:) |
|-----------------------|---|



| | |
|-------------------------------|---|
| Localización | Espadaña de la portada Sur |
| Asas | Asas Simples |
| Diámetro | 60 |
| Peso aproximado | 125 |
| Año fundición | 1800ca |
| Epigrafía tercio | 3 Cordones |
| Epigrafía medio | (00) (crucifijo) |
| Epigrafía medio pie | 3 cordones |
| Yugo | Madera |
| Estado de conservación | Extremadamente sucia a causa de los excrementos de palomos y otras aves |
| Mecanismos para tocar | Badajo. |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación |
| Notas | Campana inaccesible. Documentación: o SANZ PLATERO, Daniel (17-11-2007) |


| | |
|--------------------|----------------------|
| Autor | SANZ PLATERO, Daniel |
| Fecha ficha | 19-11-2007 |

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nombre campana | "Santa Bárbara" (5) (Referencia:) |
|-----------------------|------------------------------------|

I



| | |
|-------------------------------|---|
| | |
| Localización | Sala de campanas (Lado Este) |
| Asas | Asas dobles. |
| Diámetro | 96 |
| Altura bronce | 106 |
| Borde | 12 |
| Peso aproximado | 512 |
| Fundidor | <u>FERNÁNDEZ</u> |
| Año fundición | 1888 |
| Epigrafía tercio | 2 cordones/ " SANTA BARBARA ORA PRO NOBIS AÑO DE 1888" 2 Cordones/ |
| Epigrafía medio | (0) (Crucifijo) (06) (Corazón de Jesús)(Corazón de María) "SIENDO PARROCO LIDO D. REMIGIO SANZ ALCALDE LIDO D. EVARISTO MIGUEL MAIORDOMO D. SANTOS ARROYO" |
| Epigrafía medio pie | 3 cordones/ |
| Yugo | Madera decorado. |
| Estado de conservación | Sucia a causa de los excrementos de palomos y otras aves |
| Mecanismos para tocar | Badajo. |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación |
| Notas | Posee elctromazo interno sin uso, estropeado. Documentación: o SANZ PLATERO, Daniel (17-11-2007) |
| Fecha ficha | 19-11-2007 |

| | |
|--|--|
| Nombre campana | "Sagrada Familia" (6) (Referencia:) |
|  | |
| Localización | Sala de Campanas (Lado Norte) |
| Asas | Asas dobles |
| Altura bronce | 87 |
| Borde | 10 |
| Diámetro | 108 |
| Peso aproximado | 729 |
| Año fundición | 1880 |
| Epigrafía tercio | 2 cordones / " JHS MARIA Y JOSE AÑO DE 1880" 2 Cordones/ Guirnalda de triángulos |
| Epigrafía Medio | (0) (Crucifijo con pedestal) (06) "SIENDO CURA PARROCO D. MANUEL ROA ONTORIA Y ALCALDE D. ISIDORO LIGARIO" |
| Epigrafía medio pie | 3 cordones |
| Yugo | Madera |
| Estado de conservación | Extremadamente sucia a causa de los excrementos de palomos y otras aves |
| Mecanismos para tocar | Badajo. |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación |
| Notas | Posee elctromazo interno sin uso, estropeado. Documentación: 0 SANZ PLATERO, Daniel (17-11-2007) |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Autor | SANZ PLATERO, Daniel |
| Fecha ficha | 19-11-2007 |

| | |
|-----------------------|--|
| Nombre campana | "Santa María la Mayor , la Gorda" (7) (Referencia:) |
|-----------------------|--|



| | |
|-------------------------------|--|
| Localización | Sala de Campanas (Lado Sur) |
| Asas | Asas Dobles |
| Diámetro | 135 |
| Altura bronce | 109 |
| Borde | 11 |
| Peso aproximado | 1424 |
| Año fundición | 1888 |
| Epigrafía tercio | 3 cordones / " SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS" 2 Cordones/ Guirnalda de motivos vegetales (como racimos de uvas y hojas) |
| Epigrafía medio | (0) (Crucifijo con Pedestal) (06) " SIENDO PARROCO LIDO D. REMIGIO SANZ ALCALDE LIDO D. EVARISTO MIGUEL MAIORDOMO D. SANTOS ARROYO AÑO DE 1888" |
| Epigrafía medio pie | 4 cordones |
| Yugo | Madera |
| Estado de conservación | sucia a causa de los excrementos de palomos y otras aves |
| Mecanismos | Badajo. |

| | |
|--------------------|---|
| para tocar | |
| Valoración | <i>Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación</i> |
| Notas | Documentación: o SANZ PLATERO, Daniel (17-11-2007) |
| Autor | SANZ PLATERO, Daniel |
| Fecha ficha | 19-11-2007 |

| | |
|-----------------------|--|
| Nombre campana | Campana Gótica de las Horas (A) (Referencia:) |
|-----------------------|--|



| | |
|-------------------------------|--|
| Localización | <i>Espadaña del Tejado (lado Sur)</i> |
| Asas | <i>Asas dobles muy redondeadas</i> |
| Altura bronce | 105 |
| Borde | 12 |
| Diámetro | 118 |
| Peso aproximado | 951 |
| Año fundición | 1400ca |
| Epigrafía tercio | 2 cordones / " P A T R E M L I M B A " 2 Cordones/ |
| Epigrafía Medio | (03) (Cruz simple) |
| Epigrafía medio pie | "O E # M A R T E A M S A T P T A M " |
| Yugo | Viga de madera |
| Estado de conservación | <i>Es bueno, aunque se encuentra un poco descuidada.</i> |
| Mecanismos para tocar | <i>Mazo de las horas del reloj. Se encuentra sin badajo.</i> |
| Valoración | <i>Debe ser incoado expediente para declararla Bien de Interés Cultural. En caso de rotura sólo puede ser soldada. Puede remplazarse por una</i> |

| | |
|--------------------|--|
| | réplica. |
| Notas | <p>Parte del pie gastada por los golpes del mazo al dar las horas. La campana poseía cordones en el tercio y en el medio pie ya que sólo se observan éstos en algunas partes de la campana. Encima del yugo de esta campana se encuentra un gran nido de cigüeña. Documentación: O SANZ PLATERO, Daniel (17-11-2007)</p> |
| Autor | SANZ PLATERO, Daniel |
| Fecha ficha | 19-11-2007 |

Fotos Campanario (24 fotos)



Iglesia de Santa María
Foto Fecha (23-11-2005)



Iglesia,
Portada sur, en donde se encontraba la esfera del reloj.
Espadaña de la campana (4)
Foto Fecha (23-11-2005)



Iglesia y torre
Foto fecha (23-11-2005)



Andamiaje de la torre

Foto fecha (23-10-2007)




Cartel de la Restauración de la Junta de Castilla y León



Escaleras de piedra de la Subida



Finalización de las escaleras de Subida (Interior del primer piso)



Ventanales góticos del Primer piso



Estructura de la Sala del reloj (Tercer piso)



Péndulo del reloj y huecos de las pesas



Las dos pesas de piedra del reloj



**Conjunto de campanas del lado Oeste
"Campanas (1) y (3)"**



**Conjunto de Campanas del lado Norte
"campanas (2) y (6)"**



Campanas (6) y (5)




**Campanas (1) y (7)
Escaleras de acceso a la sala del reloj**



Campanas (6) y (5)



**Foto recuerdo, junto con la Campana
Gorda (7)**



Maquinaria del Reloj



**Maquinaria del Reloj y manivela para
dar cuerda**



Estado de conservación del reloj



Maquinaria del Reloj



Maquinaria del Reloj



Maquinaria del Reloj

Fotos de las Campanas (En total= 42)
Fotos Campana (1)



Campana (1)



Campana (1)



**Epigrafía: 2 cordones/” AÑO DE “
2 cordones**



**Epigrafía:
2 Cordones/ “MARIA Y JOSE “
2 Cordones/**



Crucifijo con pedestal



Yugo de la campana

Fotos Campana (2)




Tercio de la campana



La campana

Fotos Campana (3)



La campana



La Campana

Fotos Campana (5)



Yugo decorado de la Campana.



Sombrero del Yugo de la Campana.



La Campana



**Epigrafía: (06) (Corazón de Jesús y María)
“SIENDO PARROCO LIDO D. REMIGIO
SANZ ALCALDE LIDO D. EVARISTO
MIGUEL MAIORDOMO D. SANTOS
ARROYO”**



Epigrafía: “1888”



**Boca de la Campana y Electromazo interno
sin uso.**




Medio y Medio Pie de Campana.

Fotos campana (6)



La Campana



Yugo y tercio de la Campana



Boca de la campana, junto al electromazo sin uso.



Yugo de la Campana – Tira de hierro anclada a la campana para impedir su volteo.



Epigrafía: Tercio de la campana



Asas de la Campana, tercio y Yugo.



Tercio: Epigrafía "1880"

Fotos campana (7)



Yugo de la campana y Asas



Tercio de la Campana



Medio y pie de la Campana



Interior de la Boca de la Campana.



Epigrafía en el (06)



Yugo y Asas de la campana



**Epigrafía del Tercio: "SANCTA"
Guirnalda**



(00) Crucifijo con pedestal




Epigrafía del tercio.



**Epigrafía: "NOBIS"
Guirnalda**



La campana (Vista general)



Campana vista desde la Calle (Foto fecha 23-11-2005)



Asas de la Campana



Vista general de la Campana.

Fotos Campana Gótica de Las Horas (A)



Vista General de la campana



Mazo de las Horas del Reloj



Tercio de la Campana.



Medio pie de la Campana “ M S A P “