

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	L'ALCÚDIA DE CRESPINS
Edifici	Parròquia de Sant Onofre Anacoreta
Direcció	
Coordenadess	38.970388 -0.590105
	
Descripció	Construcció de gran sencillesa, amb tres altures diferenciades. Un primer cos desornamentat i sense cap obertura, un segon auster de les campanes, amb les conseqüents obertures i rematat per balaustrada i un tercer, subdividit en dos parts per al campanó de les hores i el rellotge.
Campanes	
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	SANCHIS TARREGA, Felipe
Data	19-02-2015

Campanes desaparegudes

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
--------------	---------	---------	----------	------------------	-----

campanar	Santíssim Crist del Calvari (refosa)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1940	101	597
----------	--	---	------	-----	-----

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
campanar	Mater Dolorosa (1)	ROSES ATZENETA	1963	62	138
campanar	Divina Aurora (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1979	69	190
campanar	Sant Onofre (3)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1940	84	343
campanar	Santíssim Crist del Mont Calvari (4)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2005	105	670
terrassa	Campanó (A)		1901	90	422

Rellotges

Rellotge mecànic (1)	Existent Parat
Data de construcció	
Descripció	Magnífic rellotge, en desús.

Información completa: [Parròquia de Sant Onofre Anacoreta - L'ALCÚDIA DE Crespins \(Comunitat Valenciana\)](#)