

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	AYORA
Edificio	Ermita de San Antón
Dirección	
Coordenadass	39.054501 -1.050260
	
Descripción	Sobre la fachada de la ermita se levanta una pequeña espadaña de un sólo vano, rematada con una veleta, que aloja una campana fundida por los Hermanos Roses de Silla en 1949.
Campanas	
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamment al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	25-10-2020

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Sagrada Familia (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1949	34	23

Información completa: [Ermita de San Antón - AYORA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)