

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VALLADOLID
Edificio	Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	
Coordenadass	41.65266 -4.723426
	
Descripción	
Campanas	<p>Hay dos conjuntos diferentes en la sala de campanas: las tres del reloj, fijas, en uso por mazo exterior de gravedad en el momento de la documentación, y las otras siete, formalmente de volteo pero inutilizada una e inmovilizadas las demás por su mal estado de conservación.</p> <p>Cuatro campanas conservan los yugos de madera, probablemente antiguos, y las otras tres de volteo los yugos de fundición de CABRILLO.</p> <p>Todas las campanas son de factura industrial, de finales del XIX o principios del XX, excepto la menor de volteo, anepígrafa, que no parece mucho más antigua y es de peor calidad.</p>
Toques actuales de campanas	<p>En 2005 apenas se tocaban manualmente las campanas. Había incluso unos cables metálicos para tocar alguna de ellas desde dos plantas más abajo, aunque la instalación parecía estar ya abandonada.</p>
Conservación, mantenimiento	<p>En 2012 el estado de conservación es aún más deficiente, a pesar del notable interés del conjunto.</p> <p>Se han mecanizado las campanas mediante un peculiar sistema local de aire comprimido que tira de los badajos, y es gestionado mediante un complejo sistema de pulsadores e interruptores.</p> <p>La idea no es mala, pero no está pensado para complementar los toques manuales sino para sustituirlos, sin actuar en las instalaciones ni en la conservación. Incluso, en alguna campana, en vez de tirar del badajo propio de hierro, se ha instalado otro más ligero, de caña plástica y bola metálica, para los nuevos toques automáticos.</p>

Protección	<p>Bien: Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción Comunidad Autónoma: C. A. Castilla y León Provincia: Valladolid Municipio: Valladolid Categoría: Monumento Código: (R. I.) - 51 - 0000980 - 00000 Registro: (R. I.) REGISTRO BIC INMUEBLES: Código definitivo Fecha de Declaración: 03-06-1931 Fecha Boletín Declaración: 04-06-1931 Fuente: Ministerio de Cultura (2005)</p>
Propuestas	<p>La propuesta de restauración pasa por una serie de principios: la conservación de la sonoridad y de los toques originales. Por tanto deben mantenerse las instalaciones, con las limitaciones acústicas apuntadas (tarimas de madera, mantenimiento de los yugos, herrajes, badajos y sistemas de toque de las campanas), instalando los mecanismos de modo que reproduzcan los toques tradicionales, y que no impidan los posibles toques manuales.</p> <p>Por otra parte debe protegerse el conjunto de las agresiones de las aves, especialmente de sus excrementos, protegiendo todos los vanos con rejilla de acero inoxidable, ubicada de manera que no impida los toques y tampoco el mantenimiento de las campanas. Lo normal sería que la rejilla se ubicase por delante de las campanas, a nivel exterior de los vanos, protegiendo así el conjunto, y permitiendo tanto la visión como sobre la emisión sonora de las campanas.</p> <p>De manera especial deben mantenerse, con los límites marcados por la seguridad, los yugos de madera originales, utilizando este mismo modelo para las tres campanas con yugos metálicos. Las partes que se sustituyan deben documentarse e instalarse con la misma forma y función.</p> <p>Los mecanismos se ubicarán de modo que reproduzcan los toques tradicionales y no impidan los posibles (y necesarios) toques manuales.</p>
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	27-05-2012

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
sala de campanas	Cuartos menor (5)	TERRAILLON, L.; PETITJEAN, J.	1920ca	56	102
sala de campanas	Cuartos mayor (6)	TERRAILLON, L.; PETITJEAN, J.	1920ca	56	102
sala de campanas	Campana (1)		1920ca	72	216

sala de campanas	Corazón de Jesús (7)	PORTILLA LINARES, EDUARDO	1922	80	296
sala de campanas	Santa Teresa de Jesús (10)	DELTA ESPAÑOL	1896	92	451
sala de campanas	Beato Simón de Rojas (3)	DELTA ESPAÑOL	1896	97	528
sala de campanas	San Pedro Regalado (9)	DELTA ESPAÑOL	1896	109	750
sala de campanas	Asunción (2)	PORTILLA LINARES, EDUARDO	1922	113	835
sala de campanas	María (8)	DELTA ESPAÑOL	1896	126	1158
sala de campanas	Horas (4)	DELTA ESPAÑOL	1896	152	2033

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente En marcha
Fecha de construcción	
Descripción	

Información completa: [Catedral de Nuestra Señora de la Asunción - VALLADOLID \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)