Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA			
Municipio	VILLENA			
Edificio	Ermita de San Antón			
Dirección				
Coordenadass	38.6317 -0.862714			



Descripción	La ermita de San Antón se encuentra en el casco antiguo de Villena (Alicante, Espana), en las cercanías de la plaza de Santiago. Su construcción data de, al menos, 1586 y tiene la condición de Bien de Relevancia Local,? además de estar incluido en el BIC que conforma el centro histórico de la ciudad. En la actualidad se usa ampliamente como sala de exposiciones. WIKIPEDIA (05-04-2018)				
Campanas					
Toques actuales de					
campanas					
Conservación,					
mantenimiento					
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previament al inicio de los trabajos.				
Propuestas					
Autores de la documentación	HERNÁNDEZ ALCARAZ, Laura; LLOP i BAYO, Francesc				
Fecha	24-05-1999				

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Sagrada Familia		1723	25	9

Información completa: Ermita de San Antón - VILLENA (COMUNITAT VALENCIANA)