

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA-LA MANCHA
<b>Municipio</b>	LANDETE
<b>Edificio</b>	Nuestra Señora de la Asunción
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	campanario
<b>Nombre</b>	<b>San Roque (1)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 60   Borde   Altura del bronce   Peso Peso aproximado (en kilos)125 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
<b>Año fundición</b>	1942
	
<b>Descripción</b>	
<b>Toques</b>	repique manual y eléctrico
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Regular estado de conservación. La reja de protección contra las aves deja la campana fuera, sin conservarla contra la degradación por los excrementos de las aves.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	La campana debería recuperar su cabezal de madera original (existente en la torre). En el caso de no ser seguro para su uso, se realizará uno nuevo de las mismas medidas y características, manteniendo el eje pasante y los herrajes de sujeción. La campana debería poder voltear de nuevo, siendo seguro su movimiento, a sogá.
<b>Autores de la documentación</b>	MAENZA CUENCA, Pablo; MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
<b>Fecha</b>	25-10-2015

Ficha completa de la campana: [San Roque \(1\) Nuestra Señora de la Asunción - LANDETE](#)