

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	OAXACA
Municipio	OAXACA DE JUÁREZ
Edificio	Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	
Localización	Torre Sur
Nombre	Campana del reloj (5)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80.5 Borde 8 Altura del bronce 75 Peso Peso aproximado (en kilos)302 kg
Fundidor	
Año fundición	1750ca
	
Descripción	<p>La campana carece de nombre de autor y de fecha de fabricación, aunque por su factura se puede datar hacia 1750.</p> <p>Tiene un asa de tres orejas, de forma primitiva (similar a las campanas medievales) con una gran cruz de calvario a un lado, alineada con el asa.</p> <p>Carece de otra decoración aparte de los habituales cordones.</p>
Toques	No toca
Conservación, mantenimiento	Cuelga de una estructura muy interesante de forja, unida mediante cuñas metálicas. En tiempos recientes han colgado una barra de hierro, con un recrecido a un extremo, seguramente para repicarla.
Protección	
Propuestas	La reutilización de esta campana debe asociarse a la necesaria e imprescindible restauración del reloj. Debería tocar los cuartos sin repetición, con un solo mazo exterior, y en ningún caso participar en los toques manuales de la catedral.
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc / EQUIPO AZUL
Fecha	07-05-2019

Ficha completa de la campana: [Campana del reloj \(5\) Catedral de Nuestra Señora de la Asunción - OAXACA DE JUÁREZ](#)