

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	OAXACA
Municipio	OAXACA DE JUÁREZ
Edificio	Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	
Localización	Torre Sur
Nombre	Campana (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 44 Borde 5 Altura del bronce 35 Peso Peso aproximado (en kilos)49 kg
Fundidor	
Año fundición	1892
	
Descripción	En el medio hay una Virgen del Carmen y un ánima del purgatorio a la derecha y una cruz de calvario sobre tres signos de separación, que están alineadas con el asa. La campana presenta en el medio pie una descripción, probablemente del donante; "PRESBITERO LUIS R. CASTILLEJOS 1892". No consta el nombre del fundidor.
Toques	
Conservación, mantenimiento	Badajo largo de hierro, unido con una S también metálica, cuelga demasiado. Campana unida con cadenas a la viga.
Protección	
Propuestas	Debería colgar de viga de madera y mediante un atado tradicional, incluso con nuevos materiales, elásticos y no metálicos. El badajo largo no solamente debe ser fijado de manera más corta y por tanto pegando mejor sino que debiera servir de modelo para campanas similares
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc / EQUIPO AZUL
Fecha	07-05-2019

Ficha completa de la campana: [Campana \(1\) Catedral de Nuestra Señora de la Asunción - OAXACA DE JUÁREZ](#)