

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ORIHUELA
Edificio	Ermita de la Sagrada Familia de Camino Viejo de Callosa
Dirección	
Localización	Espadaña
Nombre	San Antonio (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 40 Borde Altura del bronce Peso Peso aproximado (en kilos)37 kg
Fundidor	ROSAS E HIJOS, LORENZO
Año fundición	1899
	
Descripción	Documentada desde el exterior, en el tercio se lee la siguiente inscripción: "S. ANTONIA ANO 1899". También en el tercio tiene una guirnalda con triángulos decorados. En el medio tiene una pequeña cruz con pedestal. Los pocos elementos que tiene la campana no permiten una atribución segura, pero podría ser obra de Lorenzo Roses e Hijos de Albaida. La letra de la inscripción y los motivos de la guirnalda presentan coincidencias con una campana por ellos que fue fundida para la parroquia de Bigastro un año antes y también con otra que se les atribuye y que está situada en la parroquia de Benejúzar.
Toques	Conserva los usos tradicionales.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación del yugo es muy precario debido al paso del tiempo y la exposición constante a los agentes climáticos. La campana está situada en la espadaña y tiene un cigüeñal con cable. En 2019 el badajo estaba algo descolgado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación es tradicional y por tanto se debe de conservar y restaurar. Exclusivamente se deberá de cambiar el yugo si este no asegura la estabilidad del conjunto. Se recomienda conservar el uso manual de la campana.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan

Fecha	04-07-2019
--------------	------------

Ficha completa de la campana: [San Antonio \(1\) Ermita de la Sagrada Familia de Camino Viejo de Callosa - ORIHUELA](#)