Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	MANZANERA
Edificio	Parroquia de El Salvador
Dirección	
Localización	sala de campanas
Nombre	**El Campano (2)**
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 40 | Borde 4 | Altura del bronce 33 | Peso Peso aproximado (en kilos)37 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1956ca
Descripción	
Toques	
Conservación, mantenimiento	Regular estado de conservación (cae al suelo durante un volteo de misa mayor en el verano de 2002, afortunadamente sin rotura del bronce). Restaurada e instalada el 2 de octubre de 2008, por ELECTRO-RECAMP, S.L. Se le ha sustituido el yugo de hierro (Manclús, antiguo) por uno de madera, debiendo de alargar el brazo del yugo para que llegara a los lados de la ventana (ya que se ha derribado el murete anterior), y se ha cambiado el cigueñal por una ballesta para su bandeo. Instalada en la ventana de los campanos en la posición inferior.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
Fecha	03-10-2008

Ficha completa de la campana: El Campano (2) Parroquia de El Salvador - MANZANERA