

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	PALANQUES
Edifici	Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu
Direcció	
Localització	Sala de les campanes
Nom	Sta. Maria i Sants Cosme i Damià (3)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 82 Vora Altura del bronze Pes Pes aproximat (en quilos)319 kg
Fonedor	PORTA Y ROSAS, RAMÓN (BENISSODA)
Any fosa	1881
	
Descripció	La campana té aquesta inscripció al terç que combina l'espanyol i el llatí: "? ? SANTA MARIA S COSME I S DAMIAN ORA PRONOBIS". Correctament seria: "SANCTA MARIA, SANCTE COSMA ET SANCTE DAMIANI ORATE PRO NOBIS. En valencià es tradueix així: "SANCTA MARIA, SANT COSME I SANT DAMIÀ PREGUEU PER NOSALTRES". Al mig té una creu amb pedestal i la data de fosa: "AÑO / ?+ 1881 +?". Seguidament, trobem al mig peu una garlanda amb triangles decorats. Les inscripcions no indiquen el nom del seu autor o autors. No obstant això hi ha una sèrie d'elements que permeten atribuir la campana a Ramón Porta i Rosas, fonedor itinerant que la localitat de Benissoda (Vall d'Albaida). Si s'analitzen elements com les lletres decorades, la creu i altres com les xifres 8 de la data de fosa, s'adverteixen coincidències entre aquesta campana i altra que va fondre per a la localitat de Fontanars dels Alforins (aquesta sí que està documentada la seua autoria). També hi ha coincidències amb altra que atribuïda a aquest fonedor i que està situada a l'església parroquial de Borriol.
Tocs	Repic manual.

Conservació, manteniment	L'estat de conservació és molt precari. La campana està situada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i el capçal de pedra. És possible que la truja tinga en el seu interior diverses boles de pedra o canó per incrementar el seu pes. Els ferratges segurament són coetanis a la fosa de la campana. Té un batall antic, lligat i amb una corda per repicar-la des dels peus de la torre. A un lateral té una maça horària en desús.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	El precari estat de conservació del conjunt fa urgent la restauració de la campana. Vist l'estat de la truja es recomana la seua restauració i conservació. Sols s'admetrà el canvi per una nova si les peces que integren la truja no asseguren l'estabilitat del conjunt i, en cas de donar-se aquesta situació, la nova ha d'imitar fidelment el perfil de l'actual. En qualsevol cas cal mantenir el capçal de pedra i els màxims ferratges possibles. Es podria mecanitzar amb motor d'impuls i electromall monofàsic. També cal conservar el batall i instal·lar un cable de seguretat.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	22-07-2019

Fitxa completa de la campana: [Sta. Maria i Sants Cosme i Damià \(3\) Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu - PALANQUES](#)