

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	VARA DE REY
Edificio	Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	
Localización	espadaña
Nombre	Campana (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde Altura del bronce Peso Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Año fundición	1943
	
Descripción	
Toques	
Conservación, mantenimiento	Regular, necesita intervención de mantenimiento.
Protección	
Propuestas	<p>La campana y su instalación necesitan de una intervención de restauración. El yugo de madera ha de conservarse, y en caso de ser sustituido, el nuevo ha de conservar la misma forma y tamaño y utilizar, si cabe, las partes que no estén dañadas del original, reconstruyendo solo las necesarias. Se instalarán rodamientos autocentrantes, para permitir el movimiento de la campana.</p> <p>El bronce ha de ser limpiado por dentro y por fuera, para recuperar la potencia sonora, la sonoridad original. El badajo ha de ser atado y se ha de instalar un cable de seguridad que impida que caiga en caso de rotura.</p>
Autores de la documentación	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha	24-04-2005

Ficha completa de la campana: [Campana \(1\) Nuestra Señora de la Asunción - VARA DE REY](#)