Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	ONTUR
Edificio	Ermita de San José o del Calvario
Dirección	
Coordenadass	38.611978 -1.495336

Descripción	
Campanas	
Toques actuales de campanas	Los toques son totalmente manuales, no dispone de electromazos. Hay un agujero en el suelo, para tirar las cuerdas hasta bajo. Actualmente están en desuso.
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	GABARDA PORRAS, Vicente
Fecha	08-08-2019

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	José (1)		1920ca	25.5	10
Sala de campanas	Campana (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1990	50	72

Información completa: Ermita de San José o del Calvario - ONTUR (CASTILLA-LA MANCHA)