


Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	ROMANONES
Edificio	Iglesia Parroquial de San Pedro y Asunción de Nuestra Señora
Dirección	
Coordenadass	40.572169 -2.989692
	
Descripción	<p>Iglesia del siglo XVI-XVII que, en apariencia, muestra numerosas reformas posteriores. El campanario se ubica a los pies del templo, coronando la fachada principal. Es una espadaña de ladrillo con cerramiento posterior de tapial de gran tamaño con pequeñas aberturas en sus tres paramentos. La espadaña cuenta con dos ventanales grandes y uno de menor tamaño en el frontón.</p>
Campanas	<p>El campanario cuenta con dos campanas, una pequeña y otra grande. La menor fue fundida por PEREA, Viuda de Ángel (Miranda de Ebro) en 1944. La mayor es de QUINTANA, Campanas (Saldaña) y está fechada en 2004. El último número de la fecha parece colocado después de la fundición.</p> <p>Sin lugar a dudas, el elemento de mayor interés del campanario es un yugo de madera arrumbado en una esquina de la sala junto con los herrajes de sujeción. El yugo muestra las características habituales del modelo toledano: brazos altos, ejes acodados, refuerzo de hierro en forma de arco en los frentes y pequeño cabezal superior para el anclaje de los tirantes. Todavía conserva restos de pintura añil. Carece de la tradicional palanca, pero presenta una anilla metálica en la parte del interior que debió servir para inmovilizar la campana durante los repiques. Los tirantes de sujeción son industriales, de sección cilíndrica con tuercas milimétricas hexagonales. Este elemento nos ayuda a fechar su ejecución en el siglo XX, incluso en fechas posteriores a la guerra civil. Este interesante yugo, por sus características, debe ponerse en relación con otros de la zona como los de Valfermoso de Tajuña o el de la campana mayor de Budia.</p> <p>Junto al yugo se conserva también un badajo con caña de madera que debió pertenecer a la campana de 1944.</p>

Toques actuales de campanas	Toques mecanizados basados en repique y volteo de las campanas.
Conservación, mantenimiento	El campanario y la escalera de subida no han experimentado ninguna alteración desde el siglo XIX. Las troneras conservan los carriles y mechinales en la parte baja y alta para el mantenimiento de las campanas, así como un rebaje circular en las jambas.
Protección	
Propuestas	<p>Recuperación de la instalación y los toques tradicionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Restauración del yugo de madera conservado en la torre. Solamente podrán sustituirse aquellas piezas que pongan en riesgo su seguridad. Restitución del yugo de madera de la campana pequeña. -Realización de un yugo para la otra campana tomando como modelo el conservado. -Mecanización basándose en los toques tradicionales de la localidad y en los de los pueblos del entorno. La mecanización debe ser compatible con el toque manual.
Autores de la documentación	ROMERA SOTILLO, Álvaro
Fecha	17-08-2013

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Campanario	Campana (1)	PEREA, VIUDA DE ÁNGEL	1944	66	166
Campanario	Campana (2)	QUINTANA, CAMPANAS	2004	73	225

Información completa: [Iglesia Parroquial de San Pedro y Asunción de Nuestra Señora - ROMANONES \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)