

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ADEMUZ
Edificio	Ermita de Santa Bárbara de Mas del Olmo
Dirección	
Coordenadass	40.0682738 -1.1742997
	
Descripción	Torre campanario adosada a la izquierda de los pies, de un cuerpo. En un vano pequeño se ven los restos de los ejes de haber habido un campano o una pequeña matraca.
Campanas	
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamet al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
Fecha	03-11-2002

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	Santa Bárbara		1741	45	53

Información completa: [Ermita de Santa Bárbara de Mas del Olmo - ADEMUZ \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)