

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	TOLEDO
Edificio	Iglesia de San Vicente
Dirección	
Coordenadas	
Protección	
Descripción	En el lateral derecho de la iglesia de San Vicente, hoy desacralizada, se levanta una sencilla torre de planta cuadrada, edificada en sustitución de la anterior mudéjar (destruida para construir la actual). La torre, construida con ladrillo, consta de tres cuerpos diferenciados mediante cornisas. Mientras los dos primeros carecen de decoración y solamente están abiertos mediante una pequeña ventana que sirve de iluminación a la escalera interior, el tercero (el de las campanas) cuenta con cuatro vanos, flanqueados por dos pilastras en cada lado, donde estuvieron ubicadas las campanas antes de su cambio de ubicación. Rematando este tercer cuerpo encontramos un pequeño montículo de tejas a cuatro aguas.
Campanas	En la actualidad la torre carece de campanas. Todo y esto, algunas fotografías antiguas muestran la presencia de al menos dos bronce en los vanos de la sala de campanas, con su instalación tradicional, formada por unos pequeños yugos de madera de perfil toledano, semejantes a los que aún hoy conservan las campanas de San Nicolás, y ejes rebajados (como de costumbre en éste tipo de yugos). Los bronce seguramente estén depositados en la actualidad en otro lugar del templo (y por tanto en desuso), pues algunas de las imágenes anteriormente citadas, fechadas en la segunda mitad del siglo XX, aún nos muestran a los instrumentos en el campanario.
Fotos	3
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	La torre, restaurada en 2005 junto al resto de la iglesia, se encuentra, al menos en su parte exterior, en un buen estado de conservación. Asimismo, las ventanas de la sala de campanas se encuentran cubiertas con redes para evitar la entrada de aves.
Propuestas	
Autores de la documentación	SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	17-03-2014

Información completa: [Iglesia de San Vicente - TOLEDO \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (12-08-2026)