

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	CIFUENTES
Edificio	Ermita de San Roque de Gualda
Dirección	
Coordenadas	40.683121 -2.685455
Protección	
Descripción	Se tiene noticia de una ermita que existió durante el siglo XVI dedicada a San Antón, sobre la que en 1587 el visitador manda “que se repare o derrueque”; sus ruinas podrían haber servido de fundamento a la nueva ermita de San Roque edificada a comienzos del siglo XVII, siendo ésta la existente en la actualidad (http://appfadeta.com) La ermita cuenta es de planta poligonal, reminiscencia del gótico, y una fachada con puerta geminada, característica de las ermitas estacionales. La portada se decora con pilastras y frontón que remite a los modelos clasicistas del último tercio del siglo XVI. La pequeña espadaña se asienta sobre el alero de la fachada.
Campanas	
Fotos	3
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Campanillo (1)			30	16

Información completa: [Ermita de San Roque de Gualda - CIFUENTES \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (06-09-2026)