



Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CATALUNYA
Municipio	SOLSONA
Edificio	Catedral de la Mare de Déu de l'Assumpció i Sant Agustí
Dirección	
Localización	terrazza
Nombre	Campana dels quarts petita (A)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 46 Borde 5 Altura del bronce 37 Peso aproximado (en kilos)56 kg
Fundidor	
Año fundición	1450ca
Descripción	La campana tiene una breve inscripción en minúscula gótica, difícil de transcribir por defectos de fundición y aparentemente sin sentido: " ses + eeasu s".
Fotos	21
Toques	Toque de los cuartos del reloj.
Conservación, mantenimiento	La campana presenta numerosos defectos de fundición, que dificultan su lectura, aunque está muy limpia, al menos por la parte exterior.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante sería conveniente incoar un expediente individual como Bien de Interés Cultural de la campana, su soporte y la manera de tocarla, debido al interés del conjunto.
Propuestas	Debería valorarse la posibilidad de reubicar las tres campanas dentro de la estructura metálica, de manera que quedaran una encima de la otra, dando así una imagen más limpia del campanario. Igualmente debe restaurarse el mazo histórico, dotándolo de un motor de tiro para el toque, para recuperar la sonoridad histórica del conjunto
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	21-05-2005

Ficha completa de la campana: [Campana dels quarts petita \(A\) Catedral de la Mare de Déu de l'Assumpció i Sant Agustí - SOLSONA](#)

PDF (13-09-2026)