

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	ARIÑO
Edificio	Parroquia del Salvador
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Santa Bárbara (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 62 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)138 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1959
Descripción	
Fotos	11
Toques	Actualmente sin utilidad debido al enrejado y los altavoces para megafonía situados en el mismo vano que la campana.
Conservación, mantenimiento	La instalación de una estructura de tela metálica tras la campana, para evitar la entrada de aves a la sala, impide no solo todo movimiento de la misma, sino también el posible repique manual, a lo que se añade la instalación de un electromazo en el interior de la campana. Después de 10 años, la campana sigue igual o peor de excrementos. A base de meter el objetivo del móvil por distintos agujeros de la rejilla metálica, pude sacar toda epigrafía. Huella del badajo. Canto picado.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha	21-08-2019

Ficha completa de la campana: [Santa Bárbara \(1\) Parroquia del Salvador - ARIÑO](#)

PDF (13-09-2026)