

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	NAVARRA
<b>Municipio</b>	PAMPLONA / IRUÑA
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Nicolás
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Crucero en el suelo
<b>Nombre</b>	<b>María (1)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 55   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)96 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1638
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	10
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana ha sido sustituida por una nueva, de diferente inscripción, pero manteniendo la misma instalación que ha roto una de las dos campanas expuestas, es decir yugo metálico y motor de bandeo continuo. Las asas fueron rebajadas para acoplarla al yugo metálico. Gran grieta en T. La campana podría ser soldada para recuperar su sonoridad original.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

Ficha completa de la campana: [María \(1\) Parroquia de San Nicolás - PAMPLONA / IRUÑA](#)

PDF (26-05-2026)