

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	VALLE DE HECHO
Edificio	Parroquia de San Martín de Hecho
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Campana (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 35.5 Borde 4 Altura del bronce 32 Peso aproximado (en kilos)26 kg
Fundidor	CARESA S. L.
Año fundición	2008
Descripción	La campana tiene una simple inscripción. En la parte superior pone el año, que hemos documentado incompletamente, y creemos que dice "AÑO 2008" (la última cifra podría ser también un 3). En el medio exterior hay un crucifijo, de moderna factura en cuya cartela pone "IN-RI", y en la parte posterior está la marca de fábrica donde hay un anagrama con dos campanas y la inscripción "Caresa / --campanas--"
Fotos	8
Toques	Posible toque del badajo, sin que le pueda contestar la otra campana pequeña. También se puede bandear.
Conservación, mantenimiento	La campana ha sido refundida. Sin embargo ha sido dotada de un yugo de bandeo, de modelo aragonés, y de correcta ejecución, pero impropio de la zona. La fijación de la campana se hace mediante tornillos roscados y doblados con la forma oportuna. La campana ha sido ubicada a menor altura que tenía anteriormente, lo que tendrá efectos negativos en su expansión sonora.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un inmueble protegido.
Propuestas	
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	28-07-2012

Ficha completa de la campana: [Campana \(2\) Parroquia de San Martín de Hecho - VALLE DE HECHO](#)

PDF (02-07-2026)