

|                                                       |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comunidad Autónoma /<br/>Departamento / Estado</b> | CASTILLA Y LEÓN                                                                          |
| <b>Municipio</b>                                      | OLMEDILLO DE ROA                                                                         |
| <b>Edificio</b>                                       | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora                                               |
| <b>Dirección</b>                                      |                                                                                          |
| <b>Localización</b>                                   | Sala de Campanas                                                                         |
| <b>Nombre</b>                                         | <b>Campanillo (1)</b>                                                                    |
| <b>Medidas (cm)</b>                                   | Diámetro (en cm) 49   Borde 5,5   Altura del bronce 64   Peso aproximado (en kilos)68 kg |
| <b>Fundidor</b>                                       | GÓMEZ                                                                                    |
| <b>Año fundición</b>                                  | 1880                                                                                     |
| <b>Descripción</b>                                    |                                                                                          |
| <b>Fotos</b>                                          | 7                                                                                        |
| <b>Toques</b>                                         |                                                                                          |
| <b>Conservación, mantenimiento</b>                    | Bien conservada, quizás un poco sucia.                                                   |
| <b>Protección</b>                                     |                                                                                          |
| <b>Propuestas</b>                                     |                                                                                          |
| <b>Autores de la documentación</b>                    |                                                                                          |
| <b>Fecha</b>                                          |                                                                                          |

Ficha completa de la campana: [Campanillo \(1\) Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora - OLMEDILLO DE ROA](#)

PDF (16-09-2026)