

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	XÀTIVA
Edifici	Basílica Col·legial de Santa Maria de la Seu
Direcció	
Localització	terrassa
Nom	Campana de carilló La # (18)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 81 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)308 kg
Fonedor	LECEA Y MURUA (LYM)
Any fosa	1931
Descripció	
Fotos	3
Tocs	No es toca
Conservació, manteniment	La campana té diverses marques en la part interior del peu, degut a la seua afinació. Aquesta zona es troba pintada d'un producte químic, segurament corrosiu. Amb el mateix producte hi ha escrit "1" / "5° - ", de significat desconegut.
Protecció	Protecció genèrica per trobar-se en un BIC declarat. No obstant seria interessant la inclusió de tot el carilló inclòs el rellotge i el tambor, en l'Inventari General, degut al seu interès.
Propostes	
Autors de la documentació	LLOP i BAYO, Francesc
Data	07-08-2008

Fitxa completa de la campana: [Campana de carilló La # \(18\) Basílica Col·legial de Santa Maria de la Seu - XÀTIVA](#)

PDF (23-05-2026)