

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	XÀTIVA
Edifici	Basílica Col·legial de Santa Maria de la Seu
Direcció	
Localització	terrassa
Nom	Campana de carilló La (c19)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 87 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)381 kg
Fonedor	LECEA Y MURUA (LYM)
Any fosa	1931
Descripció	
Fotos	18
Tocs	No es toca
Conservació, manteniment	La campana té diverses marques en la part interior del peu, degut a la seua afinació. Aquesta zona es troba pintada d'un producte químic, segurament corrosiu. Amb el mateix producte hi ha escrit "191", de significat desconegut.
Protecció	Protecció genèrica per trobar-se en un BIC declarat. No obstant seria interessant la inclusió de tot el carilló inclòs el rellotge i el tambor, en l'Inventari General, degut al seu interès.
Propostes	
Autors de la documentació	LLOP i BAYO, Francesc
Data	07-08-2008

Fitxa completa de la campana: [Campana de carilló La \(c19\) Basílica Col·legial de Santa Maria de la Seu - XÀTIVA](#)

PDF (04-07-2026)