

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	ALHAURÍN EL GRANDE
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Campana (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 68 Borde 7 Altura del bronce 52 Peso aproximado (en kilos) 182 kg
Fundidor	DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
Año fundición	1930
Descripción	La campana resulta inaccesible por la colocación de la reja en la parte interna de la ventana. De lo que se puede documentar, destaca la marca de la fábrica "FUNDICION / DE / CONSTANTINO DE LINARES ORTIZ" / (Corona de 2 x 2.5) / "PROVEEDORES DE LA RL CASA / MADRID CARABANCHEL BAJO". Cabe desarrollar la abreviatura como "REAL"
Fotos	5
Toques	
Conservación, mantenimiento	La campana está muy sucia debido a la colocación de la reja en la parte interna de la ventana, que provoca que las aves se posen en la viga y llenen de excrementos la parte de la campana que da a la sala. El badajo está atado al asa badajera por cinturón de cuero, siendo recomendable su sujeción con cable de seguridad
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Ficha completa de la campana: [Campana \(2\) Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación - ALHAURÍN EL GRANDE](#)

PDF (31-07-2026)