

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	ALMERÍA
Edificio	Ermita de San Antón
Dirección	
Localización	Espadaña
Nombre	Campana (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 47 Borde Altura del bronce 35 Peso aproximado (en kilos)60 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1960ca
Descripción	
Fotos	3
Toques	
Conservación, mantenimiento	Volteo manual. Está pintada y anclada para no voltear. La campana está mal montada, con el asa de tres orejas puesta paralela y no perpendicular al eje de volteo como debería ser. No debe ser volteada, por peligro de rotura del asa. Nota de Francesc LLOP i BAYO (19-05-2016)
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ GIL, Ramón
Fecha	12-12-2013

Ficha completa de la campana: [Campana \(1\) Ermita de San Antón - ALMERÍA](#)

PDF (13-09-2026)