

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	ONDA
<b>Edifici</b>	Parròquia de Santa Anna d'Artesa
<b>Direcció</b>	
<b>Localització</b>	Sala de les Campanes
<b>Nom</b>	<b>Dolors (2)</b>
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 73   Vora 6   Altura del bronze 57   Pes aproximat (en quilos)225 kg
<b>Fonedor</b>	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
<b>Any fosa</b>	1946
<b>Descripció</b>	En primer lloc té la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M ROSES SANTOS / VALENCIA". A continuació trobem aquesta inscripció al mig: "DOLORES / ARTESA 1946 / SIENDO CURA D. MANUEL FABREGAT GUAL / PADRINOS: D. JUAN BADENES PEREZ Y D <sup>a</sup> TRINIDAD SOLER GUINOT". En ella indica el nom de la campana, el del lloc per a que va ser fosa, la data, el rector que estava al front de la parròquia i el dels padrins. La inscripció és característica del moment en que es va fondre la campana. En primer lloc apareix el poble per al que es va fondre. Aquest fet es deu a que centenars de campanes es retiraren de les seues torres sense un inventari o control durant la Guerra Civil (1936-1939), no podent retornar moltes a las llocs originals per no indicar les inscripcions quins eren.
<b>Fotos</b>	15
<b>Tocs</b>	Volteja i repica de forma automàtica.
<b>Conservació, manteniment</b>	Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Està instal·lada amb truja de ferro Manclús Nova i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. Presenta batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	Vist l'estat en que es troba la campana proposem una restauració de la instal·lació. En primer lloc es deu baixar el bronze de la torre per eliminar la capa de brutícia que té. La truja actual es deu canviar per altra nova de fusta de perfil tradicional valencià.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
<b>Data</b>	05-07-2016

Fitxa completa de la campana: [Dolors \(2\) Parròquia de Santa Anna d'Artesa - ONDA](#)

PDF (18-05-2025)