

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VALLE DE SEDANO
Edificio	Iglesia Parroquial de Santa María de Nidáguila
Dirección	
Localización	Campanario, cara Este, Tronera izquierda
Nombre	(4) Santa María Campana de misa
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 105 Borde Altura del bronce 80cm + asa Peso aproximado (en kilos)670 kg
Fundidor	BALLESTEROS HIJO, RUFINO (SANTA CRUZ DEL TOZO)
Año fundición	1914
Descripción	<p>La campana tiene numerosos defectos de fundición. El más curioso, en la corona, tiene las asas dobles de la izquierda descentradas con respecto a las de la derecha.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La campana tiene en el tercio una sencilla epigrafía que dice: SANTA MARÍA AÑO DE 1914 - En el medio a las (12) tiene un crucifijo con los sagrados corazones de Jesús <p>A las (6) tiene el sello del fundidor: Fundición de campanas de Rufino ballesteros hijo Santa Cruz del Tozo Burgos</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el medio pie, tiene entre dos grupos de tres cordones una epigrafía típica de la zona y la época que hace referencia a las personas ilustres del pueblo en ese año, el cura y el alcalde. La inscripción dice: CAMPANA FUNDIDA SIENDO PÁRROCO JULIÁN GÜEMES Y ALCALDE SIMÓN DÍEZ
Fotos	22
Toques	
Conservación, mantenimiento	Buena. Al desmontar la campana encontramos restos de pintura verde y cristales en el interior y exterior de la campana y puesto que los yugos de madera tenían restos de pintura verde, todo nos hace pensar que en un principio se traba la madera de los yugos con dicha pintura y que en algún momento de la historia a la hora de pintar el yugo de esta campana se cayó el bote contra la campana rompiéndose y manchando la campana. Otra posibilidad es que mientras la campana volteaba lo arrojasen contra ella.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Ficha completa de la campana: [\(4\) Santa María Campana de misa Iglesia Parroquial de Santa María de Nidáguila - VALLE DE SEDANO](#)