

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VILLAFÁFILA
Edificio	Iglesia de San Martín de Tours de Otero de Sariegos
Dirección	
Localización	Espadaña
Nombre	María y José (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Falta un buen trozo del labio, y tiene una grieta vertical que llega hasta el tercio.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Ficha completa de la campana: [María y José \(1\) Iglesia de San Martín de Tours de Otero de Sariegos - VILLAFÁFILA](#)

PDF (11-07-2026)