

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	CAUDETE DE LAS FUENTES
<b>Edificio</b>	Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora
<b>Dirección</b>	Calle Valencia, 2 46315
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>María Antonia del Rosario (4)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 87   Borde   Altura del bronce 75   Peso aproximado (en kilos)381 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES, HERMANOS (SILLA)
<b>Año fundición</b>	1952
<b>Descripción</b>	Lleva cuatro cordones en el tercio, distribuidos en dos grupos de dos. Entre ellos está la siguiente inscripción con la advocación de la campana: "? ? MARIA ANTONIA DEL ROSARIO HORA PRONOBIS. ?". Esta seguramente se ha copiado de la antigua campana, llegando a reproducir incluso los errores como "HORA". El texto utiliza el latín y el español y la parte en latín se traduce como: "RUEGA POR NOSOTROS". Del tercio también cuelga una guirnalda vegetal. Seguidamente, dispone en el medio de una cruz, un querubín y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H <sup>NOS</sup> / SILLA (VALENCIA)". También en el medio reproduce otra inscripción de la campana antigua: "SE HIZO A EXPENSAS DE LOS FONDOS DE FABRICA, / Y DE ALGUNOS FIELES SIENDO CURA PARROCO DE ESTA PARROQUIA / D. MARIANO ROS Y BOSCH AÑO 1882.". En el medio pie repite la división de cordones del tercio, entre los cuales intercala esta inscripción con el año de refundición: "? ? ? REFUNDIDA EN EL AÑO 1952 ? ? ?". Debajo del último cordón aparecen cuatro colgaduras. Finalmente, tiene otros cuatro cordones en el pie.
<b>Fotos</b>	21
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático. Toca las horas.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El estado de conservación de la campana es regular. Está instal-lada en uno de los vanos de la sala de campanas con yugo de madera y herrajes antiguos. Los rodamientos son posteriores, adaptados a la mecanización. Está dotada con motor de impulsos y electromazo monofásico y tiene un badajo atado pero no reforzado con cable de seguridad. Una jaula cierra la campana por el lado interior para impedir el acceso de las aves.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; ABARCA LLOPIS, Javier; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
<b>Fecha</b>	26-06-2021

Ficha completa de la campana: [María Antonia del Rosario \(4\) Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora - CAUDETE DE LAS FUENTES](#)

