

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	GUANAJUATO
Municipio	SAN MIGUEL DE ALLENDE
Edificio	Parroquia de San Miguel Arcángel
Dirección	
Localización	
Nombre	Esquila
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	El badajo pega demasiado alto, con peligro inmediato de rotura.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	RODRÍGUEZ, Marcos / CAMPANEROS DE MÉXICO
Fecha	10-06-2021

Ficha completa de la campana: [Esquila Parroquia de San Miguel Arcángel - SAN MIGUEL DE ALLENDE](#)

PDF (09-09-2026)