

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	SOT DE CHERA
Edificio	San Sebastián
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	San Sebastián (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde 7 Altura del bronce 44 Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1976
Descripción	La campana tiene siete cordones en el tercio y una guirnalda con motivos vegetales y religiosos. Entre los cordones tiene esta inscripción, copiada de la anterior campana: "SAN SEBASTIAN AÑO 1.783". En el medio tiene un crucifijo, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y esta inscripción: "REFUNDIDA POR LA PARROQUIA / AÑO 1.976". También lleva la marca de fábrica: "FUNDICION / DE SALVADOR MANCLÚS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". En medio pie tiene tres cordones y uno más grueso.
Fotos	16
Toques	Volteo y repique automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es regular. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo trifásico. El badajo está atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana con yugo de hierro y obsoleta mecanización hacen necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales. También se debe de instalar un electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	30-01-2021

Ficha completa de la campana: [San Sebastián \(2\) San Sebastián - SOT DE CHERA](#)

PDF (16-07-2026)