

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VILLARRABÉ
Edificio	Parroquia de San Martín de Tours de San Martín del Valle
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	San Martín (4)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 89.5 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)415 kg
Fundidor	
Año fundición	1886
Descripción	
Fotos	12
Toques	
Conservación, mantenimiento	Relativamente bueno. Limpia y bien protegida de la intemperie y de las aves. Cojinetes deteriorados por la falta de uso. Yugo metálico con capa de óxido. Ejes apoyados sobre subestructura de madera. (En yugo metálico) (09) Manivela para cigüeñal sin biela. (Dentro); Badajo metálico de una sola pieza y unión con tiras de cuero a asa badajera. Extremo de caña perforado para atado de cuerdas.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	PÉREZ ALDEA, Víctor
Fecha	06-12-2022

Ficha completa de la campana: [San Martín \(4\) Parroquia de San Martín de Tours de San Martín del Valle - VILLARRABÉ](#)

PDF (23-06-2026)